«PeakTech® P 3415» Multimetro digitale, 6.000 conteggi, TrueRMS e USB



74,90 €

Prezzi incl. IVA più costi di spedizione

Codice prodotto: P 3415

GTIN/EAN: 4250569400919

Descrizione

Il PeakTech 3415 è un multimetro pratico e sicuro con interfaccia USB. Offre funzioni di misurazione della tensione continua e alternata, della corrente continua e alternata, della resistenza e molte altre funzioni di misurazione. Le misure di tensione e corrente alternata sono registrate dalla funzione integrata di valore effettivo reale (TrueRMS). Con l'interfaccia USB è possibile leggere tutti i dati misurati e visualizzarli con il software PeakTech DMM.

Caratteristiche tecniche

- Display LCD retroilluminato a 3 5/6 cifre
- Misura RMS vera (True RMS)
- Misura della temperatura fino a 1000°C
- Sicurezza: EN 61010-1; CAT III 1000 V / CAT IV 600V
- Accessori: valigetta, cavo di collegamento all'interfaccia USB, software, sensore a filo per la temperatura di tipo K, adattatore per la temperatura, puntali di prova, batteria e manuale

Specifiche

USB:	■
A CA max.:	10A, 20 A

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de

Batteria:	9V Block
Capacità massima.:	60 mF
Categoria di sovratensione:	CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Luoghi digitali:	6.000
NCV:	■
Precisione di base DC:	+/- 0,5%
Selezione della gamma:	Automatisch
Tipo di display:	LCD
True RMS:	■
V DC max.:	1000V
mA CA max.:	600 mA
mV CA max.:	600 mV
Hz max.:	1000 kHz
OHM max.:	60 MΩ
Temp. max.:	1000 °C
Temp. min.:	-55 °C
mA DC max.:	600mA
mV DC max.:	600 mV
µA DC max.:	6000 µA
V AC max.:	750 V
A DC max.:	10A, 20A
µA AC max.:	6000 µA

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de