

«PeakTech® P 5160» Indicateur de température / humidité



33,90 €

Prix TTC, frais de livraison en sus

Réf. produit : P 5160

GTIN/EAN : 4250569403217

Description

Le PeakTech 5160 mesure l'humidité actuelle de l'air et la température actuelle de l'air via un capteur installé en permanence pour une évaluation rapide et exacte des résultats de mesure. L'écran LCD facile à lire est équipé d'un rétroéclairage automatique, qui s'active via une photodiode lorsque la luminosité est faible. Il y a des boutons sur le côté pour la fonction de maintien des données ou la sélection de la fonction de mesure. Le PeakTech 5160 est particulièrement adapté à une utilisation quotidienne dans la construction, ainsi qu'à l'évaluation du climat des pièces à vivre et des serres.

Caractéristiques techniques

- Écran LCD 3 chiffres 10 mm (max.999)
- Éclairage automatique du rétroéclairage
- Mesure d'humidité relative en% H.R.
- Affichage de la température de l'air en ° C ou ° F
- Capteurs à action rapide

Caractéristiques

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

Humidité de l'air: 10 ... 99 % RH



Lieux numériques: 2.000

Température de l'air: -10°C ... 50°C

Type d'affichage: LCD