

«PeakTech® P 3415» Multimètre numérique, 6000 points, TrueRMS et USB



74,90 €

Prix TTC, frais de livraison en sus

Réf. produit : P 3415

GTIN/EAN : 4250569400919

Description

Le PeakTech 3415 est un multimètre pratique et sûr avec une interface USB. Il offre des fonctions de mesure pour la tension continue et alternative, la mesure de courant continu et alternatif, la résistance et de nombreuses autres fonctions de mesure. La mesure de la tension alternative et du courant est enregistrée par la fonction de valeur efficace réelle intégrée (TrueRMS). L'interface USB permet de lire toutes les données mesurées et de les afficher avec le logiciel PeakTech DMM.

Caractéristiques techniques

- Écran LCD rétroéclairé à 3 5/6 chiffres
- Mesure True RMS (True RMS)
- Mesure de température jusqu'à 1000 ° C
- Sécurité: EN 61010-1; CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- Accessoires: boîtier, câble de connexion d'interface USB, logiciel pour Windows, sonde de température de type K, adaptateur de température, cordons de test, batterie et manuel

Caractéristiques

USB:

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

A CA max.: 10A, 20 A

A CC max.: 10A, 20A

Batterie: 9V Block

Capacité max.: 60 mF

Catégorie de surtension: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

Lieux numériques: 6.000

NCV:

Précision de base DC: +/- 0,5%

Sélection de gamme: Automatisch

Temp. main.: -55 °C

True RMS:

Type d'affichage: LCD

V DC max.: 1000V

Hz max.: 1000 kHz

OHM max.: 60 MΩ

Temp. max.: 1000 °C

mA DC max.: 600mA

mV DC max.: 600 mV

µA DC max.: 6000 µA

V AC max.: 750 V

mV AC max.: 600 mV

mA AC max.: 600 mA

µA AC max.: 6000 µA