

«PeakTech® P 3415» Multimetro digitale, 6.000 conteggi, TrueRMS e USB



74,90 €

Prezzi incl. IVA più costi di spedizione

Codice prodotto: P 3415

GTIN/EAN: 4250569400919

Descrizione

Il PeakTech 3415 è un multimetro pratico e sicuro con interfaccia USB. Offre funzioni di misurazione della tensione continua e alternata, della corrente continua e alternata, della resistenza e molte altre funzioni di misurazione. Le misure di tensione e corrente alternata sono registrate dalla funzione integrata di valore effettivo reale (TrueRMS). Con l'interfaccia USB è possibile leggere tutti i dati misurati e visualizzarli con il software PeakTech DMM.

Caratteristiche tecniche

- Display LCD retroilluminato a 3 5/6 cifre
- Misura RMS vera (True RMS)
- Misura della temperatura fino a 1000°C
- Sicurezza: EN 61010-1; CAT III 1000 V / CAT IV 600V
- Accessori: valigetta, cavo di collegamento all'interfaccia USB, software, sensore a filo per la temperatura di tipo K, adattatore per la temperatura, puntali di prova, batteria e manuale

Specifiche

USB:
A CA max.:

10A, 20 A

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de

Batteria: 9V Block

Capacità massima.: 60 mF

Categoria di sovratensione: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

Luoghi digitali: 6.000

NCV:

Precisione di base DC: +/- 0,5%

Selezione della gamma: Automatisch

Tipo di display: LCD

True RMS:

V DC max.: 1000V

mA CA max.: 600 mA

mV CA max.: 600 mV

Hz max.: 1000 kHz

OHM max.: 60 MΩ

Temp. max.: 1000 °C

Temp. min.: -55 °C

mA DC max.: 600mA

mV DC max.: 600 mV

µA DC max.: 6000 µA

V AC max.: 750 V

A DC max.: 10A, 20A

µA AC max.: 6000 µA