

«PeakTech® P 5160» Misuratore di temperatura/umidità



33,90 €

Prezzi incl. IVA più costi di spedizione

Codice prodotto: P 5160

GTIN/EAN: 4250569403217

Descrizione

Il PeakTech 5160 misura l'umidità dell'aria e la temperatura corrente dell'aria tramite un sensore installato in modo permanente, per una valutazione rapida ed esatta dei risultati della misurazione. Il display LCD di facile lettura è dotato di retroilluminazione automatica, che si attiva tramite un fotodiode quando la luminosità è bassa. Sul lato sono presenti pulsanti per la funzione di mantenimento dei dati o per la selezione della funzione di misura. Il PeakTech 5160 è particolarmente adatto per l'uso quotidiano nell'edilizia, oltre che per la valutazione del clima di soggiorni e serre.

Caratteristiche tecniche

- Display LCD a 3 cifre da 10 mm (max. 999)
- Illuminazione automatica della retroilluminazione
- Misura dell'umidità relativa in R.H. %
- Visualizzazione della temperatura dell'aria in °C o °F
- Sensori ad azione rapida

Specifiche

Luoghi digitali: 2.000

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de



Temperatura dell'aria: -10°C ... 50°C

Tipo di display: LCD

Umidità: 10 ... 99 % RH