

Legen Sie den Transmitter auf einen Tisch und bilden mit einer Leitung eine Schleife.
Nehmen Sie nun den Receiver und ein Metermaß zur Hand.
Messen Sie den Pegel in 10/20/30/40/50 cm Entfernung zur Schleife.

Sie sollten folgende Mindestpegel messen.

Level I

10 cm > 300
20 cm > 100
30 cm > 50

Level II

10 cm > 600
20 cm > 500
30 cm > 400
40 cm > 200
50 cm > 100

Level III

10 cm > 700
20 cm > 600
30 cm > 500
40 cm > 400
50 cm > 200