

«PeakTech® P 4390» Multimetr cyfrowy, 6.000 zliczeń TrueRMS



99,90 €

Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 4390

GTIN/EAN: 4250569401145

Opis

Kompaktowy multimetr cyfrowy z 3 wyświetlaczami wielofunkcyjnymi LCD 5/6 cyfr (maks. 6000), 63-segmentowym analogowym bargrafem i zintegrowanym interfejsem USB do rejestrowania danych pomiarowych na komputerze PC. Oprócz funkcji pomiaru prądu i napięcia, multimetr ten może również mierzyć pojemność, częstotliwość, rezystancję i temperaturę. Prądy stałe i przemiennie mogą być również rejestrowane z wysoką precyzją w zakresach pomiarowych μA , mA i A.

Właściwości techniczne

- 21 mm, 3 5/6-cyfrowy wyświetlacz LCD z podświetleniem; maks. wyświetlanie: 6000
- Pomiar True RMS RMS i interfejs USB
- Pomiar temperatury: - 20°C do + 1000°C
- Bezpieczeństwo: EN 61010-1; CAT III 600 V
- Akcesoria: przewody pomiarowe, kabura, futerał, termopara typu K, adapter temp.-hFE, kabel interfejsu USB, oprogramowanie dla systemu Windows, bateria i instrukcja obsługi.

Specyfikacje

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

USB:



A AC maks. :	10A
A DC maks.:	10A
Akumulator/bateria:	9V Block
Hz maks.:	10 MHz
Kategoria przepięcia:	CAT III 600 V
OHM maks.:	60 MΩ
Podstawowa dokładność DC:	+/- 0,5%
Pojemność maks.:	1000 µF
Temp. maks.:	1000 °C
True RMS:	■
Typ wyświetlacza:	LCD
V AC maks.:	600 V
V DC maks.:	600V
Wybór obszaru:	Automatisch
mA AC maks.:	600 mA
mA DC maks.:	600mA
mV DC maks.:	600 mV
µA AC max.:	6000 µA
Temp. min.:	-20 °C
µA DC max.:	6000 µA