

«PeakTech® P 3415» Multimetr cyfrowy, 6.000 zliczeń TrueRMS i USB



74,90 €

Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 3415

GTIN/EAN: 4250569400919

Opis

PeakTech 3415 to poręczny i bezpieczny multimetr z interfejsem USB. Oferuje funkcje pomiaru napięcia stałego i przemiennego, pomiaru prądu stałego i przemiennego, rezystancji i wiele innych funkcji pomiarowych. Pomiary napięcia i prądu przemiennego są rejestrowane przez zintegrowaną funkcję rzeczywistej wartości skutecznej (TrueRMS). Dzięki interfejsowi USB możliwe jest odczytywanie dowolnych danych pomiarowych i wyświetlanie ich za pomocą oprogramowania PeakTech DMM.

Właściwości techniczne

- 3 5/6-cyfrowy podświetlany wyświetlacz LCD
- Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej (True RMS)
- Pomiar temperatury do 1000°C
- Bezpieczeństwo: EN 61010-1; CAT III 1000 V / CAT IV 600V
- Akcesoria: walizka, kabel połączeniowy interfejsu USB, oprogramowanie dla Windows, czujnik temperatury typu K, adapter temperatury, przewody pomiarowe, bateria i instrukcja obsługi.

Specyfikacje

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

USB:



A AC maks. :	10A, 20 A
A DC maks.:	10A, 20A
Akumulator/bateria:	9V Block
Hz maks.:	1000 kHz
Kategoria przepięcia:	CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
NCV:	■
OHM maks.:	60 MΩ
Podstawowa dokładność DC:	+/- 0,5%
Pojemność maks.:	60 mF
Temp. maks.:	1000 °C
True RMS:	■
Typ wyświetlacza:	LCD
V AC maks.:	750 V
V DC maks.:	1000V
Witryny cyfrowe:	6.000
Wybór obszaru:	Automatisch
mA AC maks.:	600 mA
mA DC maks.:	600mA
mV AC maks.:	600 mV
mV DC maks.:	600 mV
μA AC max.:	6000 μA
Temp. min.:	-55 °C
μA DC max.:	6000 μA